

48

कार्यालय, निदेशक—सह—राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना।

पत्रांक / ऑडिट.../109.....Id-02-fo-2022 part-VI

दिनांक 03.02.2025



0612-2222020



sfocumdirector-bih@gov.in

सेवा में,

**St. Mary's Academy,
Friends Colony, A.G. Colony Road,
Ashiana Nagar, Patna-800025.
(E-Mail ID- mary_academy@yahoo.com)**

विषय:— अग्नि अंकेक्षण प्रमाण—पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि **St. Mary's Academy, Friends Colony, A.G. Colony Road, Ashiana Nagar, Patna-800025** में अवस्थित है। अनुमण्डल अग्निशामालय पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ द्वारा दिनांक **22.09.2024** को अग्नि अंकेक्षण किया गया है। पुनः दिनांक **11.12.2024** को जाँच कर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 एवं बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 के तहत लगाये गये अग्निशमन यंत्र सुरक्षा दृष्टिकोण से पर्याप्त प्रतीत होते हैं।

अतः उक्त संस्थान का वार्षिक अग्नि अंकेक्षण प्रमाण—पत्र निर्गत किया जा रहा है। इसकी वैधता दिनांक **21.09.2025** को समाप्त हो जायेगी। संस्थान प्रबंधक/मालिक पुनः दिनांक **22.09.2025** को अग्नि अंकेक्षण कराना सुनिश्चित करें।

ह0/—

निदेशक—सह—राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
बिहार, पटना।

प्रतिलिपि:—01. जिला समादेष्टा—सह—जिला अग्निशमन पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

02. अनुमण्डल अग्निशामालय पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

3/2/25
निदेशक—सह—राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
बिहार, पटना।

17/01/25

ज्ञापक 840/फा0 सं0 / 21/2024

कार्यालय अनुमंडल अग्निशमालय पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ, पटना।

सेवा में,

दिनांक-23.09.2024

जिला अग्निशमन पदाधिकारी, पटना।

विषय:-

ST. MARY'S ACADEMY, FRIENDS COLONY, A.G COLONY ROAD, ASHIANA NAGAR, PATNA-80002 का फायर ऑडिट कर प्रतिवेदन समर्पित करने संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि ST. MARY'S ACADEMY, FRIENDS COLONY, A.G COLONY ROAD, ASHIANA NAGAR, PATNA-800025 का फायर ऑडिट दिनांक-22.09.2024 को बिहार अग्निशमन सेवा के नियमावली 2021 में निहित प्रावधान के तहत स्कूल ऑडिट, प्रधानाध्यापक-जोसेफ राज ,मो०न०-7667222630, EMAIL ID- maryacademy@yahoo.com सहयोग से किया गया। उक्त स्कूल के प्रबंधक से नियमावली के तहत ऑडिट शुल्क डिमांड ड्राफ्ट ₹ 5230 /-(पाँच हजार दो सौ तीस रुपये) मात्र, डी०डी० सं०-005655, दिनांक-23.09.2024 BANK OF INDIA (संलग्न) है।

सादर समर्पित।

विश्वासभाजन

सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी,
फुलवारीशरीफ, पटना।

अग्नि अंकेक्षण के चेक बिन्दु एवं अग्नि अंकेक्षण के बाद अग्नि सुरक्षा उपायों के संबंधित वांछित कार्रवाई हेतु नोटिस।
(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम 2014 धारा-33 एवं 43 (2)(3) के अधिन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 के नियम 22
(ख)(ग)(घ)(ज)(झ)(ञ) के अन्तर्गत)।

01. भवन का नाम/पता/पहचान हेतु कोई खास चिह्नित भवन:- ST, MARY'S ACADEMY, FRIENDS COLONY, A.G COLONY ROAD, ASHIANA NAGAR, PATNA-800025
02. भवन का निर्माण वर्ष:- 2005 ई0
03. अनापत्ति प्रमाण-पत्र (औपबंधिक/अंतिम/नवीनीकरण का वर्ष):- नहीं
04. विगत अग्नि अंकेक्षण की तिथि:- नहीं
05. भवन अधिभोग का प्रकार:- EDUCATIONAL BUILDING
06. उपकब्जे (Sub-Occupancy) के प्रकार:- SCHOOL
07. जमीन के स्तर से भवन की ऊँचाई (मीटर में):- 12 मी0
08. भवन के परिवेश में निर्माण की ऊँचाई:- स्तंभ
09. बिजली लाईन्स से भवन की दूरी (खाड़ा एवं क्षेतिज दूरी मीटर में):- 04 मी0
10. भवन का आच्छादित क्षेत्र (वर्ग मीटर में):- 1741.05 वर्ग मी0
(तल घर और स्टील सहित सभी मंजिलों का)
11. मंजिलों की संख्या:- G+2
12. तल घर की संख्या:- नहीं
13. रिटल्स/भूतल की संख्या:- 01
14. ब्लॉक की संख्या:- 01
15. प्रति मंजिल औसत प्रयासी भार:- 400 व्यक्ति
16. मंजिलवार (क्षेत्रफल/अधिवासियों की संख्या):- 580 वर्ग मी0/400 व्यक्ति
17. पहुँच सड़क/स्ट्रीट (नाम एवं चौड़ाई):- FRIENDS COLONY ROAD NO-04
(पहुँच सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 12 फीट/20 फीट होनी चाहिए):- 6.70 मी0
18. क्या यह कठिन सतह का और वाहन चालन योग्य है:- हाँ
19. क्या यह मृत अंत (Dead End) में समाप्त हो रहा है:- नहीं
20. पहुँच/खुले स्थान और ब्लॉक के आगे और अन्य तीन तरफ से सेट बैक की चौड़ाई:- पू0- पर्याप्त
21. भवन के चारों ओर तथा भवन के कोण पर घुमने के लिए वाहन का पहुँच:- नहीं
22. क्या अग्निशमन वाहनों के आसानी से प्रवेश और निकासी सुनिश्चित करने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार और निकास द्वार की न्यूनतम चौड़ाई एवं ऊँचाई है:- चौ0-4.20, उँ0- उपर खुला है।
23. कार पार्किंग (स्थल एवं वाहनों की संख्या):- खुला
24. खुले स्थान में प्रोजेक्शन (भवन से चारों तरफ दूरी):- 02 मी0
25. प्रवेश द्वार की संख्या:- 01
26. निकास द्वार की संख्या:- 01
27. प्रवेश/निकास द्वार में सिर के तरफ खुला स्थान:- उपर खुला
28. आंतरिक सीढ़ी (संख्या/ट्रीड्स/की चौड़ाई/राईजर की ऊँचाई/हेल्ड रेल की ऊँचाई):- 01 (35cm/15cm/85cm) चौ0-1.50 मी0
29. बाहरी सीढ़ी की संख्या (संख्या/ट्रीड्स/की चौड़ाई/राईजर की ऊँचाई/हेल्ड रेल की ऊँचाई):- नहीं
30. यात्रा दूरी (सबसे दूर के स्थान से दूरी/गलियारे के मुड़े हुए अंत से सीढ़ियों तक की दूरी):- 37 मी0
31. रैम्प (संख्या/चौड़ाई/स्टीप):- नहीं
32. यात्री लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:- नहीं
33. सेवा लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:- नहीं
34. फायर लिफ्ट की संख्या तथा क्षमता:- नहीं
35. शरण क्षेत्र (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल):- नहीं
36. फायर टॉवर (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल):- नहीं
37. बंद उध्वाधर खुला स्थान:- नहीं
38. कोरिडोर और मार्ग (वांछित चौड़ाई के अनुसार/रास्ता बाधित नहीं):- 2.50 मी0
39. क्षेतिज निकास की स्थिति:- हाँ
40. निकास हेतु रौशनीकरण निकासी संकेत:- नहीं
41. तल घर में छत दूरी/जाने का रास्ता/भेंटलेशन/इत्यादि:- नहीं
42. फायर रेटिंग संबंधी कागजात:- नहीं
43. कम्पार्टमेंटलाइजेशन:- नहीं
44. धुआँ निकासी व्यवस्था:- नहीं

45. विद्युत अधिष्ठापन:- हों
 46. सब-स्टेशन/ट्रांसफॉर्मर:- नहीं
 47. बिजली आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत:- D.G SET 125KVA
 48. एयर कंडीशनिंग सिस्टम:- स्पलिट
 49. आसमानी बिजली से संरक्षण के प्रावधान:- नहीं
 50. न्यूनतम फायर फायरिंग अधिष्ठापन (NBC- 2016 का भाग-4 का तालिका-7 के अनुसार):- मानक लागू
 51. स्वचालित जौंच और अलार्म सिस्टम (धूम संसूचक, हीट डिटेक्टर, बीम डिटेक्टर मजिल में अग्नि संसूचक नियंत्रक पैनल):- MCP, HOOTER
 52. स्वचालित रिप्रकलर सिस्टम:- नहीं
 53. नली रील:- हों
 54. वेट राईजर्स:- नहीं
 55. सूखी राईजर्स:- नहीं
 56. डाउन कमर:- हों
 57. यार्ड हाईड्रेंट:- नहीं
 58. भूमिगत स्टैटिक जल टैंक (संख्या/कुल क्षमता-लीटर):- नहीं
 59. छत टैंक (संख्या/कुल क्षमता-लीटर):- 2000 ली0 03 अदद
 60. पम्पों की विवरणी-इलेक्ट्रिकल मुख्य पम्प/स्टैंडबाय डीजल पम्प/छिड़काव प्रणाली के लिए विद्युत पम्प/बूस्टर पम्प (संख्या एवं क्षमता प्रति मिनट):- नहीं
 61. पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र (प्रत्येक प्रकार की संख्या/क्षमता/गुणवत्ता/भैंक/क्रमांक/एक्सप्लोसिव नो/विनिर्माण का वर्ष/आईएस आई का मार्क/रिफिलिंग की तिथि):- ABC-04KG-06 अदद, Co2-4.5kg-02 अदद
 62. अग्नि नियंत्रण कक्ष:- नहीं
 63. फायर ड्रील और फायर ऑर्डर (भग्न खाली करने की आपातकालीन योजना सहित):- नहीं
 64. अग्नि सुरक्षा अधिकारी:- नहीं
 65. अन्य बिन्दु-प्रपत्र-ग/झ के आधार पर शामिल किया जा सकता है:-
- जौंच पदाधिकारी का मतव्य:- दिनांक-22.09.2024 को स्कूल का फायर ऑडिट, प्रधानाध्यापक- जोसेफ राज मो० न०-7667222630, EMAIL-maryacademy@yahoo.com एवं सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी, श्री अरुण कुमार, अग्नि क चालक-आलोक रंजन, अग्नि-भीम कुमार चौ०, अग्नि- शिव कुमार, अग्नि-मुन्ना कुमार के सहयोग से किया गया।

सुझाव:-

01. उक्त स्कूल में बिजली के उपकरणों तथा तारों की जौंच समय-समय पर सक्षम प्राधिकार से कराना आवश्यक है।
 02. उक्त स्कूल में वर्ष में 02 बार निकटतम अग्निशमन पदाधिकारी के सहयोग से अग्नि सुरक्षा संबंधी गोंक ड्रिल कराना आवश्यक है।
- नोट:- स्कूल में अग्नि सुरक्षा एवं बचाव हेतु अग्निशमन यंत्र अधिष्ठापित है। जिसे प्रारंभिक अवस्था में अग्निशमन कार्य किया जा सकता है। अतः उक्त स्कूल को अग्नि अंकेक्षण प्रमाण पत्र निर्गत की जा सकती है।

विश्वासभाजन

सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी,
फुलवारीशरीफ, पटना।